大鳥居保存修理工事の現状

嚴島神社



大鳥居柱脚部仮設計画平面図



大鳥居柱脚部仮設計画立面図

諸事情により開始が少し延びました。

令和元年6月17日から7月10日まで小規模工事が行われます。
7月10日から管絃祭の7月19日までは足場は撤去されますが
部分的にロープ柵がはられます。

大鳥居の足場設置期間は　令和元年７月２０日～未定です。



仮設桟橋平面図

大鳥居全体にかかる足場は令和元年の7月20日から建設しますが
目の粗いシートで覆われますので、方角によってシルエットが見えます。
一方、西松原かの仮設通路は令和元年の8月26日から建設します。

令和元年度の工事は主に調査が行われ、その結果により修理方針が決定しますので、工期終了時期は未定です。



仮設立面図

平成24年屋根補修状況



西主柱矧木状況

　主柱・袖柱や貫は矧木や埋木補修が無数に施されズレたりはずれかかったりしているものが幾つか確認されている。矧木が多く、どこが当初の部分かがわかりにくい状態である。塗装も全体に汚損されている。

東主柱北面のウロの状況。内部を観察すると当初からウロ（内部腐れによる空洞）があったことが確認できた。

同左詳細